

## JOGO SINCRONIZAÇÃO VAG REF.: 1610



**Aplicação:**

Grupo VAG 2006-2013 TSi, TFSi com motor EA888 (1.8, 2.0)

**Tipo de motor:**

1.8, 2.0 TSI/TFSI

**Modelos: Audi**

Audi A4 quattro 1.8 código do motor CDHB ano 2008

Audi A4 quattro 2.0 código do motor CDNC ano 2008

Audi A4 quattro 2.0 código do motor CFKA ano 2009

Audi A5 Coupé/Cabriolet 1.8 código do motor CDHB ano 2009


Audi A5 Coupé/Cabriolet 2.0 código do motor CDNB ano 2008

2008 Audi A5 Coupé/Cabriolet 2.0 código do motor CDNC

Audi A5 Sportback 1.8 código do motor CDHB ano 2009

Audi A5 Sportback 2.0 código do motor CDNC ano 2009

Audi A5 Sportback 2.0 código do motor CDNB ano 2012



| Item | Descrição  | Código OEM |
|------|--|------------|
| A    | Pino de tensão e bloqueio da bomba de óleo                           | T40265     |
| B    | Grampos da árvore de cames (escape e entrada)                        | T40271     |
| C    | Polia da correia de distribuição (x2)                                | T40267     |
| D    | Peça axial da cambota  | T10368     |
| E    | Pino de bloqueio do tensor   | T40011     |
| F    | Ferramenta de remoção da válvula de controlo da árvore de cames      | T10352/1   |
| G    | Ferramenta de remoção da válvula de controlo da árvore de cames      | T10352/2   |
| H    | Ferramenta de remoção da válvula de controlo da árvore de cames      | T10352     |
| I    | Peças deslizantes da árvore de cames                                 | T40196     |
| J    | Peça de pressão  | T40267     |
| K    | Pino auxiliar de tensionamento e bloqueio da correia de distribuição | T10060A    |